

# PARKETTPFLEGE - WEISS

Reinigungs- und Pflegemittel für Holzböden  
mit Öl- und Hartwachsöl-Oberflächen; weiß



## Anwendungsbereich

Parkettpflege für die laufende Reinigung und Pflege geölter und gewachster Holzböden, sowie z.B. Kork, Stein, Klinker. Verschmutzungen werden durch die sanfte Reinigungskraft gelöst und schonend entfernt. Gleichzeitig wird die Oberfläche mit der Kraft pflanzlicher Öle gepflegt und gestärkt. Parkettpflege - Weiss empfehlen wir für helle und weiße Parkettböden. Für naturfarbene bis dunkle Hölzer empfehlen wir die farblose Parkettpflege.

## Inhaltsstoffe

Reine Pflanzenöle, Pottasche, Wasser, Mineralpigmente. Eukalyptusöl.

## Verwendung

Vor Gebrauch gut schütteln!  
Normale Reinigung:  
50 ml / 5 lt Wasser.  
Bei starker Verschmutzung:  
100-150 ml Reiniger / 5 lt Wasser.

Verwenden Sie zur Reinigung lauwarmes Wasser. Wischtuch, Mopp, Bürste, Reinigungspad (braun) mit Stiel oder Einscheibenmaschine. Keine Mikrofaser verwenden!

Tipp: Mit 2 Eimern arbeiten, einen für die Reinigungslösung und einen mit klarem Wasser zum Auswaschen von Mopp/Tuch.

## Verarbeitung

Die Häufigkeit der Nassreinigung mit Parkettpflege richtet sich nach der Verschmutzung. Vor der Reinigung den Boden staubsaugen oder kehren. Den Boden feucht aufwischen. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche, ansonst können Schäden im Fugenbereich durch Aufquellen des Holzes entstehen.

## Trocknungszeit

12 – 24 Std.  
Tipp! Achten Sie bei der Reinigung auf das optimale Raumklima (min. 20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit).

## Nachpflege

Parkettpflege - Weiss wirkt aufgrund ihrer Zusammensetzung stark pflegend. Bei weiteren Pflegebedarf empfehlen wir mit Parkett-Refresher - Weiss nachzuölen.

## Technische Daten

Flammpunkt: entfällt  
Verdünnung: Wasser  
Verpackung: 980 ml

## Haltbarkeit und Lagerung

Kühl, trocken, frostfrei, unverdünnt, verschlossen und bei richtiger Lagerung 3 -5 Jahre lagerfähig.

Auch natürliche Reinigungs- und Pflegemittel **außerhalb der Reichweite von Kindern** lagern. Gebinde vollständig entleeren und der Wiederverwertung zuführen.

GISCODE GU0